

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CIUDAD QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE Y 4A. AVENIDA COLONIA CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1806-43	FECHA:	02 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Canal de salones en el primer nivel.



Foto 2: Desmontaje de lámina de salones del segundo Nivel.



Foto 3: Cambio de portón lateral de la escuela.



Foto 4: Revisando los trabajos del cambio de portón lateral de la escuela.




Foto 5: Vista de los salones del segundo nivel, cambio de desmontaje de láminas.



Foto 6: Desmontaje de lámina de los salones del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

