



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CIUDAD QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE Y 4A. AVENIDA COLONIA CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1806-43	FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Instalado canal de salones en el primer nivel.




Foto 2: Lámina instalada en salones del segundo nivel.



Foto 3: Instalado bajadas de agua con tubo PVC anaranjado.



Foto 4: Instalado portón lateral de la escuela con estructura de techo a dos aguas.



Foto 5: Instalada lámina de los salones del segundo nivel.




Foto 6: Mantenimiento de pintura a 4 puertas del domo de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

