

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1810-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	1/07/2024
 Foto 1: Construcción de gradas de acceso al establecimiento.		 Foto 2: Remozamiento de gradas.	
 Foto 3: Muro de mampostería reforzado.		 Foto 4: Tallado de muro de mampostería reforzado.	
 Foto 5: Rampa de acceso, debidamente remozada.		 Foto 6: Muro de contención, para evitar que la tierra se deslice hacia la cancha de la escuela.	
 Firma y Sello del Presidente de la ORE		 Cesar Rodolfo Lucas López Arquitecto Colegiado 6346 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1810-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/07/2024



Foto 7: Ampliación de vano para ventana + suministro e instalación de ventanería UPVC.



Foto 8: Fabricación de cuneta para descarga pluvial, la cuál evitará que el agua se derrame al pasillo.



Foto 9: Construcción de estufa con mampostería con su respectiva chimenea forada en azulejo.



Foto 10: Construcción de mesa de trabajo.



Foto 11: Visita de campo en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en el establecimiento.

X

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa