

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1810-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/08/2024



Foto 1: Construcción de gradas de acceso al establecimiento.



Foto 2: Muro de contención reforzado.



Foto 3: Muro de mampostería reforzado.



Foto 4: Rampa de acceso a salones



Foto 5: Construcción de estufa para leña con su respectiva plancha y chimenea.



Foto 6: Fabricación de pileta, con azulejo.

X

Firma y sello del Presidente



Cesar Rodríguez Lucas López
Arquitecto
Cédula 6346

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1810-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/08/2024



Foto 7: Suministro e instalación de azulejo en pileta tipo lavamanos.



Foto 8: Instalación de azulejo en pileta tipo lavamanos.



Foto 9: Instalación de inodoros + aplicación de pintura + instalación de azulejo.



Foto 10: Mantenimiento de puertas metálicas de sanitarios, incluye lijado y pintura.



Foto 11: Visita de campo en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en el establecimiento.

X

Firma y sello del Presidente de



Cesar Rodolfo Lucas Lopez

Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa