



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lo de Mejía	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lo de Mejía, sector I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1823-43	FECHA:	29 de noviembre 2024



Foto 1: Porton con paneles inferiores y rieles remozados y rampa de cemento para proteger los mismos.



Foto 2: Porton, guías, rodos y techo remozados.



Foto 3: Pintura exterior de paredes remozadas, modulo 2.




Foto 4: Pintura exterior de paredes remozadas, modulo 3.




Foto 5: Pintura de puertas, balcones, barandas remozadas, puerta principal de la escuela.



Foto 6: Piso remozado, corredores modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF LO DE MEJIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público