



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM "REPÚBLICA DE AUSTRIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 7-23, zona 2 San Juan Sac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-2670-45	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: En esta imagen se muestra la entrada principal y la Ubicación del establecimiento-2da calle 7-23, Zona 2, San Juan Sac. Guatemala



Foto 2: En esta imagen se muestra la pared A a trabajar en el primer nivel: repellado, cernido y pintura- polideportivo del establecimiento. Iniciando el trabajo.



Foto 3: En esta imagen se muestra la pared B a trabajar en el primer nivel oficina Escuela de Comercio pared exterior: se muestra el proceso del trabajo.



Foto 4: En esta imagen se muestra la pared c a trabajar en la entrada lateral de establecimiento sobre la 2a. Calle zona 2.



Foto 5: En esta imagen se muestra el salon 4 según croquis, con trabajos finalizado del levantado de techo para mejorar la ventilación en salón de tercero básico Sección D. (vista de afuera hacia adentro)



Foto 6: En esta imagen se muestra el salon 5 según croquis, con trabajos finalizados del levantado de techo para mejorar la ventilación en salones de tercero básico Sección C (vista de adentro hacia afuera).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público