



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Siney, Aldea Sacsuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-4183-43	FECHA:	14/10/2024



Foto1: Final del pasamanos del segundo nivel.



Foto 2: Ventanas y vidrios en la parte de enfrente del segundo nivel.



Foto 3: Trabajo final del pasillo del segundo nivel zócalo, piso y pintada.



Foto 4: Segundo nivel ejecutado y terminado.




Foto 5: Colocación final de ventanas y vidrios en el segundo nivel.



Foto 6: Energía eléctrica terminado en cableado y accesorios de uso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

