

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatpéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Dra. Ana Margarita Richardson	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Margaritas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6064-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 1: Parte superior de la escuela Margaritas; se aprecia el inicio del remozamiento moviendo la estructura metálica con malla.



Foto 2: Cerco perimetral del establecimiento retirado para instalar el multiblock




Foto 3: Vista de parte del cerco perimetral de la parte superior de la escuela apreciando el avance



Foto 4: Se aprecia el levantado de la pared en el perímetro del establecimiento.





Foto 5: Se observa de el remozamiento del portón con la continuidad de muro sugerido por el técnico



Foto 6: Avance del remozamiento del perimetral de la escuela, que colinda con el callejón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público