

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatpéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Dra. Ana Margarita Richardson	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Margaritas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6064-43	FECHA:	23 de agosto de 2024



Foto 1: Parte superior de la escuela en la que se aprecia el muro perimetral del remozamiento; brindándole seguridad a la institución.



Foto 2: Se observa el trabajo finalizado del remozamiento del area lateral del establecimiento



Foto 3: Vista finalizada del muro perimetral de la parte superior de la escuela que comprende 60 metros de largo.



Foto 4: Vista interna del perímetro superior de remozamiento realizado en la escuela



Foto 5: Perímetro lateral inferior de la escuela que colinda con el callejón, con 15 metros de longitud



Foto 6: Mantenimiento del porton superior, columna y muro de soporte para el mismo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

