



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM COLONIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LOTE 88 COLONIA LA ECONÓMICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-5317-42	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Inicio de trabajo de colocacion de piso en patio.



Foto 2: Proceso de colocacion de piso en patio.



Foto 3: Proceso de colocacion estructura metalica de techo




Foto 4: preparacion de colocacion de estructura metalica en techo.




Foto 5: intermedia de colocacion de techo en patio.



Foto 6: colocacion de techo de estructura metalica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas


Firma y Sello del Presidente de la OPE

ESCUELA RURAL MIXTA
SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
CONSEJO
DE PADRES
DE FAMILIA
PRIMARIA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

