

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM COLONIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LOTE 88 COLONIA LA ECONÓMICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-6317-42	FECHA	2/07/2024



Foto 1: Instalacion de estructura metalica



Foto 2: Finalizacion de instalacion de piso.




Foto 3: Piso ya Instalado




Foto 4: Vista de debajo de la estructura metalica



Foto 5: Ultimos detalles de la colocacion de piso en el patio





Foto 6: Estructura metalica ya instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la PPF

CONSEJO
 DE PADRES
 DE FAMILIA
 PRIMARIA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION
 DE EDUCACION
 PRIMARIA