

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PACHALI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-6363-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/07/2024



Foto 1: Suministro e instalación eléctrica de iluminación



Foto 2: Instalación eléctrica de iluminación.



Foto 3: Suministro e instalación de luminarias.



Foto 4: Instalación de tomacorrientes e interruptores.



Foto 5: Instalación de canal pluvial de alto caudal.



Foto 6: Suministro e instalación de tubería para descarga pluvial.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Signature]
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PACHALI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-6363-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/07/2024



Foto 7: Instalación de marcos metálicos con malla, para evitar el riesgo de que los niños puedan caer.



Foto 8: Se verifica que la estructura metálica que conforma los marcos se encuentre bien anclada.



Foto 9: Instalación de barandilla en módulo de gradas incluye pintura.



Foto 10: Suministro e instalación de puerta tipo rejilla.



Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía al terminar la visita de campo.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



Cesar Rodolfo Lucas Lopez

*Arquitecto
Colegiado 6346*

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa