



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6363-42	FECHA DE LA INTERVENCIÓN:	20/07/2024



Foto 1: Fundición de torta de cemento en parte posterior de la escuela.



Foto 2: Mantenimiento a puerta metálica, incluye ajuste, lijado y pintura.



Foto 3: Suministro e instalación de inodoros + instalación de piso antideslizante + Muro pinatado para baño.



Foto 4: Suministro e instalación de pila.



Foto 5: Suministro e instalación de puertas metálicas para baños.



Foto 6: Suministro e instalación de puertas para baños

Firma y sello del Presidente de la OPF



Desar Rodríguez Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6363-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/07/2024



Foto 7: Instalación de marcos metálicos con malla, para evitar el riesgo de que los niños puedan caer.



Foto 8: Se verifica que la estructura metálica que conforma los marcos se encuentre bien anclada.



Foto 9: Instalación de barandilla en módulo de gradas incluye pintura.



Foto 10: Suministro e instalación de puerta tipo rejilla.



Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía al terminar la visita de campo.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPP



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa