



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suacité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6416-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: Techo de módulo 2, aula 1 primer nivel, Aquí se está trabajando la sustitución del techo.



Foto 2: Techo de módulo 3, aula 2, segundo nivel, Acá se puede observar que se está cambiando el techo.



Foto 3: Techo de módulo 4, Dirección, segundo nivel, Acá se está realizando el cambio de techo.



Foto 4: Módulo 5, Acá se puede observar el cambio de Kits de sanitarios



Foto 5: Módulo 5, Acá se está sustituyendo los chorros del lavamanos



Foto 6: Acá se está realizando el cambio de llave del mingitorio, por fuga de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suacitá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6416-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Módulo 1, Acá de esta preparando el módulo para colocar la losa.

Observación: El portón aún no se trabajará, hasta terminar con la losa por inconvenientes presentados.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---