

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suacité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6416-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 7: Módulo 1, Acá de esta preparando el módulo para colocar la losa.



FOTO 8: Acá se esta construyendo el nuevo ingreso del establecimiento ya que por razones de seguridad de los estudiantes se decidió cambiarle de lugar al portón de ingreso.

Observación: El portón aún no se trabajará, hasta terminar con la losa, por inconvenientes presentados.

--	--

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

1



Foto 5: Módulo 5, Acá se puede observar como ha quedado la sustitución de los Chorros del lavamanos, funcionan a la perfección



Foto 6: Así quedó el mingitorio, funciona bien, no presenta fuga de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suacité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6416-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 7: Techo de módulo 1, Cocina, primer nivel, losa terminada.



Foto 8: Portón de ingreso y egreso del establecimiento, terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

