

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REALHUIT, ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6421-43	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: Frente de la escuela ya sin canales



Foto 2: Parte de atrás de la escuela cambio de canales



Foto 3: Ampliación de cocina en la parte de enfrente.



Foto 4: Esta es la parte de adentro de la cocina avanzando un 50%



Foto 5: Mantenimiento de puertas, en esta fotografía se muestra que están lijando la puerta.



Foto 6: Remodelación de canales a corrediza y sellado con sikaflex los traslapes de las laminas del techo es por donde filtra el agua en tiempo de invierno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Leticia Ivarcz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

