



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REALHUIT, ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6421-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Frente de la escuela ya con canales nuevos.



Foto 2: Parte de atrás de la escuela con canales al 100% nuevos.



Foto 3: Ampliación de cocina en la parte de enfrente ya culminado el trabajo.



Foto 4: Esta es la parte de adentro de la cocina esta culminado al 100%



Foto 5: Mantenimiento de puertas, en esta fotografía se muestra concluido el trabajo.



Foto 6: Mantenimiento de techo de lamina pegado y sellado con sikaflex los traslapes donde pasa agua en tiempo de invierno. Trabajo concluido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Leticia Juarez Xiquin

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público