



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LO DE MEJÍA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE MEJÍA SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6479-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Área e instalación de piso antideslizante de gradas.



Foto 8: Sustitución de ventana.




Foto 9: cambio de repello por humedad.



Foto 10: Colocación de piso ceramico en 2 aulas.



Foto 11: Área de colocación de piso antideslizante en corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LO DE MEJÍA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE MEJÍA SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6479-43	FECHA:	20/05/2024



FOTO 1: Área de reparación de muro y eliminación de botellas.



FOTO 2: Área de reparación de banqueta.



FOTO 3: Sustitución de lavamanos.




FOTO 4: Sustitución de mingitorios.



FOTO 5: Levantado de pared e instalación de sanitario infantil.



FOTO 6: Área e instalación de piso antideslizante en gradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

