



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LO DE MEJÍA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE MEJÍA SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6479-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Cambio de repello en la tercer aula



FOTO 2: Instalacion y cambio de lavamanos defectuoso



Foto 3. Hechura de banqueta de la calle



Foto 4: Instalación de pizo cerámico antideslizante en gradas lado Este



Foto 5: Instalación de pizo cerámico antideslizante de las gradas del patio



Foto 6: Reemplazo de ventanas deterioradas, rajadas o quebradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

