

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS PALMAS ALDEA SUACITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6559-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024

 Foto 1: Evaluadora de campo junto a presidenta de OPF en establecimiento educativo	 Foto 2: Evaluadora de campo en una de las aulas del centro educativo
 Foto 3: Material para llevar a cabo trabajos de instalación de interruptores, tomacorrientes y de red sanitaria e hidráulica	 Foto 4: Material para pegar azulejo y cemento que permitirá realizar trabajos de remozamiento en sanitarios y cocina
 Foto 5: Tubería a utilizar para red sanitaria e hidráulica	 Foto 6: Continuación de muros para mejoramiento de sanitarios

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS PALMAS ALDEA SUACITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6559-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 7: Continuación de muros para mejoramiento de área de sanitarios



Foto 8: Mejoramiento de losa de sanitarios con concreto, se observa el entarimado utilizado



Foto 9: Otra vista de mejoramiento de sanitarios. Elaboración de entarimado para el mejoramiento de la losa con concreto



Foto 10: Remozamiento de sanitarios



Foto 11: Sistema hidraulico para la instalación de los inodoros



Foto 12: Costales de cemento para utilizar en el mejoramiento de sanitarios

Firma y sello del Presidente de la OPEAS PALMAS



Firma y sello del Arquitecto del Programa

