

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Las Colinas I, II, y III.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana L, colonia Colinas, Ciudad Quetzal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7340-43	FECHA:	12 Julio 2024



Foto 1: Inodoros nuevos




Foto 2: Tubería para maya en muros perimetrales




Foto 3: Levantado de muros perimetrales.




Foto 4: Pavimentación.




Foto 5: Mantenimiento de puertas



Foto 6: Instalación de pasamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos controlados.

Francisco Jonán Castro Ramirez
Técnico de Infraestructura

