

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	MANZANA F LOTE 13 LINDA VISTA I CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-7709-43	FECHA	17/06/2024



Foto 1: Repello de paredes de los baños



Foto 2: Instalación de azulejo en los baños



Foto 3: Instalación de estructura Metálica



Foto 4: Instalación de estructura Metálica en el patio de juegos (cancha)




Foto 5: Instalación de bajada de agua.




Foto 6: Reparación y fundición de concreto en área de juego.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---