



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO GUAMUCH ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-8061-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN	3/07/2024
			
Foto 1: Proceso de limpieza de muro para aplicación de monocapa.		Foto 2: Proceso de limpieza de muro.	
			
Foto 3: Suministro e instalación de sistema eléctrico de iluminación		Foto 4: Suministro e instalación de sistema eléctrico de iluminación	
			
Foto 5: Instalación de sistema eléctrico de iluminación		Foto 6: Instalación de luminarias, incluye cambio de cableado, ductos, interruptores y tomacorrientes.	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO GUAMUCH ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-8061-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN	3/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de interruptores y tomacorrientes.



Foto 8: Suministro e instalación de piso cerámico en salón.



Foto 9: Establecimiento previo a la aplicación de pintura.



Foto 10: Aplicación de pintura general en establecimiento




Foto 11: Fotografía en el establecimiento.



Foto 12: Fotografía en el establecimiento al finalizar la visita.

X


Firma y sello del Presidente de la COPB



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa