

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M. J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Ajvíx, Aldea Cerro Alto.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8472-42	FECHA:	3/7/2024



Foto 1: Esta imagen muestra como va el trabajo en la cocina de la Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM jornada matutina.



Foto 2: Esta Imagen nos muestra como fue sustituida las paredes de lamina de sinc por paredes de concreto de un salón de clases de la Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina del Caserio Los Ajvíx.




Foto 3: Esta foto nos muestra como esta quedando el mueble de cocina para la Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina.



Foto 4: Esta imagen se puede observar como se sustitulleron todas las paredes de lamina de sinc por paredes de concreto para un salón de clases.



Foto 5: Esta imagen nos muestra el avance de el mueble de cocina para la Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina.



Foto 6: Esta imagen nos muestra el avance de sustitución de lamina de sinc por paredes de concreto de un salón de clases para la Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Maxina TOP Chitay Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia 	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---