

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 24 LOTE "0" COLONIA VILLAS DEL QUETZAL ALDEA SAN JOSE LO DE ORTEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8528-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/04/2024



Foto 1: Evaluadora de campo en el exterior del establecimiento educativo previo a revisar avances de remozamientos



Foto 2: Evaluadora de campo junto a técnico de campo en el exterior del establecimiento educativo



Foto 3: Evaluadora de campo en el exterior del edificio escolar



Foto 4: Reparación de tubería de drenaje



Foto 5: Reparación de tubería de drenaje



Foto 6: Cajas de concreto para drenajes procreto




Firma y sello del Presidente de la OPF

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 24 LOTE "0" COLONIA VILLAS DEL QUETZAL ALDEA SAN JOSE LO DE ORTEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8528-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/04/2024

 Foto 7: Caja de registro de aguas pluviales	 Foto 8: Reparación de tubería de aguas pluviales
 Foto 9: Reparación de tubería de aguas pluviales	 Foto 10: Excavación para la reparación de fuga en tubería de aguas pluviales
 Foto 11: Excavación para la reparación de fuga en tubería de aguas pluviales	 Foto 12: Preparación de muros y piso para instalación de azulejo.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa