

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Monte Carmelo 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1, Manzana B, Sector 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8971-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: En esta fotografía se observa la pared ya terminada.



Foto 2: En esta fotografía se observa el area completa en donde se construyo la pared.



Foto 3: En esta fotografia se observa a los albañiles retirando la madera de las columnas.



Foto 4: En esta fotografia se observa como quedo la pared.



Foto 5: En esta fotografia se observa la pared ya finalizada y as salidas de agua.



Foto 6: En esta fotografia se observa la pared ya terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FORM MONTE CARMELO 1
CASERIO LO DE CARRANZA
ALDEA LO DE MEJIA
CONSEJO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA
SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Monte Carmelo 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1, Manzana B, Sector 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8971-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: En esta fotografía se observa que ya esta finalizado el muro.



Foto 2: en esta fotografía se observa como quedo la rampa y muro.



Foto 3: En esta fotografía se observa el muro ya terminado.



Foto 4: En esta fotografía se observa que el ingreso al establecimiento, es mas accesible al estar pavimentada la rampa.



Foto 5: En esta fotografía se observa la rampa ya finalizada.



Foto 6: En esta fotografía se observa la rampa ya terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E.O.R.M. MONTE CARMELO 1 CASERIO LO DE CARRANZA CASERIO LO DE MEJIA PASEO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESQUELA OFICIAL NIVEL PRIMARIA MONTE CARMELO 1 DIRECCION SAN JUAN SACATEPEQUEZ
--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Monte Carmelo 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1, Manzana B, Sector 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8971-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: En esta fotografía se observa la pared frontal del establecimiento ya terminada.



Foto 2: En esta fotografía se observa la rampa y el muro de soporte de la cancha ya finalizado.



Foto 3: En esta fotografía se observa la pared terminada.



Foto 4: En esta fotografía se observa la banqueta ya finalizada de la parte de enfrente de la escuela.




Foto 5: En esta fotografía se observa uno de los tomacorrientes que se trabajaron en el remozamiento del sistema eléctrico.



Foto 6: En esta fotografía se observa el levantado del techo, la colocación de estructura metálica y laminado del techo del salón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E.O.R.M. MONTE CARMELO 1 CASERIO LO DE CARRANZA ALDEA LO DE MEJIA CONSEJO EDUCATIVO N° 1 PRIMARIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--