

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9038-42	FECHA:	04/06/2024



Foto1: Frente y entrada de EODP anexa EORM modificación el muro perimetral subiendo 5 hilas de block



Foto 2: Repellando en las paredes de los salones de la parte alta y repello y cernido dentro de 2 salones



Foto 3: Reparacion del muro en el salon de clases



Foto 4: Reparacion de las paredes de 3 salones, se subieron 3 hiladas de block



Foto 5: Repello y cernido en el techo de terraza



Foto 6: Repellando cielo del aula




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



FOTOGRAFÍA		DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES	
	Foto 1. Fachada principal del edificio principal, vista desde el exterior.	Edificio principal	Edificio principal		
	Foto 2. Fachada principal del edificio principal, vista desde el exterior.	Edificio principal	Edificio principal		
	Foto 3. Fachada principal del edificio principal, vista desde el exterior.	Edificio principal	Edificio principal		
	Foto 4. Fachada principal del edificio principal, vista desde el exterior.	Edificio principal	Edificio principal		
	Foto 5. Fachada principal del edificio principal, vista desde el exterior.	Edificio principal	Edificio principal		
	Foto 6. Fachada principal del edificio principal, vista desde el exterior.	Edificio principal	Edificio principal		



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9038-42	FECHA:	04/06/2024



Foto 7: colocación de piso en el corredor de la segunda entrada.



Foto 8: repello y cernido en paredes del area de rampa



Foto 9: modificación el muro perimetral subiendo 5 hilas de block



Foto 10: elaboración de mesa de concreto para la cocina




Foto 11: reparar el sistema electrico en los 10 salones



Foto 12: area del lado de cocina se repellando y en proceso de instalación de un sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

