

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9039-43	FECHA:	12/07/2024




Foto 7: colocacion de barandales



Foto 8: cambio de chapas a dos puertas



Foto 9: cambio de canales



Foto 10: mantenimiento a balcones y cambio de vidrios, en unos casos se modificaron ventanas ya que se encontraban volteadas y no se podian abrir los vidrios, no entraba ventilacion. Se instalaron 6 ventanas nuevas




FOTO 11: Se le instaló puerta nueva a un baño



FOTO 12: Colocacion de pasamanos y sustitucion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la DPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9039-43	FECHA:	12/07/2024



Foto1: Frente y entrada de la EORM



Foto 2: Área de salones parte de la planta alta y baja, cambio de vidrios y reparar ventanas y balcones .



Foto 3: techo para patio para realizar actividades y conecta con la planta alta y baja del establecimiento, cuando llovía no podían los niños bajar al sanitario, se instaló puerta nueva al aula



Foto 4: mantenimiento a balcones y cambio de vidrios, en unos casos se modificaron ventanas ya que se encontraban volteadas y no se podían abrir los vidrios, no entraba ventilación



Foto 5: área de la planta alta donde se encuentran 4 aulas a las cuales se les cambio la mayor parte de estructura metalica y cambio de lamina por lamina troquelada




Foto 6. cambio de techo y estructura metálica en 4 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

[Signature]

CONSEJO EDUCATIVO
COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
SAN JUAN SAC.

Firma y Sello Director Centro Educativo

[Signature]

DIRECCION
ESCUELA RURAL MIXTA LAS VISTAS
COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
SAN JUAN SAC.