



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LO DE MEJIA I J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9044-43	FECHA:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 13 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Proceso de colocación de piso en aulas.




Foto 2: Colocación de piso en aulas.




Foto 3: Inicio de trabajos de remodelación de sanitarios




Foto 4: Colocación de azulejo y cambio de sanitarios.




Foto 5: Inicio de trabajos de desayunador en cocina.



Foto 6: Construcción de piletón en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brandamuz Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y sello del Director Centro Educativo Público

