

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM LO DE MEJIA I J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR I ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-9044-43	FECHA	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 30 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: Trabajo terminado colocación de piso en aulas.




Foto 2: Trabajo terminado de piso aulas



Foto 3: Trabajo terminado de remodelación de sanitarios



Foto 4: Construcción de aula 4 terminada.




Foto 5: Trabajo terminado desayunador en cocina y construcción de pila.




Foto 6: Trabajo terminado pollerón en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Muz Lopez   

Firma y sello del Presidente de la DPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público