

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM COMITÉ PRO MEJORAMIENTO COLINAS 1-2-3, I.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COLINAS 1, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9045-42	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Inicio de repello en área de los sanitarios.



Foto 2: Instalación de azulejo en área de los lavamanos.



Foto 3: Colocación de azulejo en área de cada sanitario en forma individual, siendo seis baños y al contorno de las dos áreas individuales tanto de niños como para las niñas.



Foto 4: Realización de las columnas respectivas, destinado para el área que será la cocina.




Foto 5: Avance en las paredes del área de cocina, así como drenajes e instalación de energía eléctrica.




Foto 6: Instalación de cerámico en el área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

