



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9420-42	FECHA:	20/05/2025



Foto1: Frente y entrada de la EORM Caserío Los Encuentros



Foto 2: Cambio de estructura de techo y cubierta de lámina



Foto 3: Suministro y mantenimiento de costaneras.



Foto 4: Muro de contención para asegurar la cocina.



Foto 5: Remozamiento en puertas de metal.



Foto 6: Remozamiento en el portón del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Los Encuentros
DIRECCIÓN
San Juan Sacatepéquez, Guatemala



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9420-42	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Mantenimiento de baranda, cercana a la cocina



Foto 8: Remozamiento en lavamanos y cambios de grifos



Foto 9: Remozamiento en la bodega del establecimiento



Foto 10: Pintura en el interior del establecimiento (patio)



Foto 11: Sustitución de pila en cocina del establecimiento



Foto 12: Cubierta de lámina frente al establecimiento (techo voladizo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9420-42	FECHA:	10/06/2024



Foto 13: Reparación de tapader de cisterna



Foto 14: Pintura en puerta de dirección



Foto 15: Pintura en interior de dirección



Foto 16: Reparación en estantes de cocina



Foto 17: Pintura en exterior de cocina, baños y frente del establecimiento



Foto 18: Reparación de red de agua potable y sustitución de tapadera de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Los Encuentros
DIRECCIÓN
San Juan Sac., Guatemala