



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9420-42	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Frente y entrada de la EORM Caserio Los Encuentros



Foto 2: Cambio de estructura de techo y cubierta de lámina



Foto 3: Suministro y mantenimiento de costaneras.



Foto 4: Muro de contención para asegurar la cocina.



Foto 5: Remozamiento en puertas de metal.



Foto 6: Remozamiento en el portón del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma Medio del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9420-42	FECHA:	10/09/2024



Foto 7: Mantenimiento de baranda, cercana a la cocina



Foto 8: Remozamiento en lavamanos y cambios de grifos



Foto 9: Remozamiento en la bodega del establecimiento



Foto 10: Pintura en el interior del establecimiento (patio)



Foto 11: Sustitución de pila en cocina del establecimiento



Foto 12: Cubierta de lámina frente al establecimiento (techo voladizo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Los Encuentros
DIRECCIÓN
San Juan Sac., Guatemala



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9420-42	FECHA:	26/09/2024



Foto 13: Reparación de tapadera de cisterna



Foto 14: Pintura en puerta de dirección, cambio de chapa



Foto 15: Pintura en interior de dirección



Foto 16: Reparación de estante en cocina




Foto 17: Pintura exterior de cocina, baños y frende del establecimiento



Foto 18: Reparación red de agua potable y sustición de tapadera de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Los Encuentros
DIRECCIÓN
San Juan Sacatepéquez