



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM LO DE MEJIA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE MEJIA SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9446-42	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Instalación de piso cerámico en patio principal.



FOTO 2: Instalación de piso cerámico en corredores del área de ingreso.



Foto 3: Levantado de muro área de cocina.



Foto 4: Cambio de ventanas y balcones del área de cocina.



Foto 5: Instalación de piso en corredores área segundo nivel modulo 1.



Foto 6: Instalación de piso cerámico en varias áreas internas, bodega, aula y vestibulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

