



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                                        |                                |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                              | MUNICIPIO:                     | San Juan Sacatepéquez        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 299 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Lote 88 Colonia La Económica |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-9462-45                                          | FECHA:                         | 30 DE JUNIO 2024             |



Foto 1: fachada del centro educativo



Foto 2: Retiro de cable de energía eléctrica de salones 2do nivel.




Foto 3: sustitución de piso granito por piso cerámico de 4 salones del nivel 2



Foto 4: Sustitución de pared de lamina Nivel 3 area de cocina




Foto 5: instalación de campana y chimenea de cocina area de cocina nivel 3



Foto 6: Instalación de ventanas área de cocina, nivel 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público