



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Los Cencerros	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Cencerros Aldea Lo de Mejía.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9823-43	FECHA:	05 - 09 - 2024



Foto 1: Reparado de Corredor y patio



Foto 2: Preparado de corredor y patio.



Foto 3: Reparado de losa y patio



Foto 4: Reparación de losa y patio.



Foto 5: Reparado de losa y patio



Foto 6: Reparado de losa y patio con cubierta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y corregidos.

Francisco Johan Castro Ramirez
Técnico de Infraestructura

