

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                     |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA           | MUNICIPIO:                     | SAN RAYMUNDO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB ESTANCIA VIEJA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ESTANCIA VIEJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-0005-45       | FECHA:                         | 15/06/2024           |



Foto 7: Sustitución de accesorios (contrallave, tubo abasto)



Foto 8: Reparación de drenaja



Foto 9: losa de patio



Foto 10: losa de patio




Foto 11: Pila de concreto



Foto 12: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**INEB**  
 Estancia Vieja  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
**Dirección**  
 Código: 01-11-0005-45  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                     |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA           | MUNICIPIO:                     | SAN RAYMUNDO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB ESTANCIA VIEJA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ESTANCIA VIEJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-0005-45       | FECHA:                         | 15/06/2024           |




Foto 1: Reparación de chapas



Foto 2: Sustitución de piso de granito en salones



Foto 3: Sustitución de piso de granito cocina



Foto 4: Pintura muros interiores





Foto 5: Pintura muros interiores



Foto 6: Pintura muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

