

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ESTANCIA VIEJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0005-45	FECHA:	01/08/2024




Foto1: Reparación de chapas



Foto 2: Sustitución de piso de granito en salones



Foto 3: Sustitución de piso de granito cocina




Foto 4: Pintura muros interiores




Foto 5: Pintura muros interiores



Foto 6: Pintura muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

Organización de Padres de Familia
INEB
Estancia Vieja


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


Dirección
Ministerio de Educación
Guatemala



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ESTANCIA VIEJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0005-45	FECHA:	01/08/2024



Foto7: Sustitución de accesorios (contrallave , tubo abasto)



Foto 8: Reparación de drenaja



Foto 9: losa de patio




Foto 10: losa de patio





Foto 11: Pila de concreto



Foto 12: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ESTANCIA VIEJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0005-45	FECHA:	01/08/2024



Foto 13: Reparación de portón



Foto 14: Muro de contención



Foto 15: Cuneta de concreto




Foto 16: Reparación e intalación de agua potable



Foto 17: Reparación de Canales de agua pluvial






Foto 18: Sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--