



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PAMOCÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMOCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0006-45	FECHA:	11-JULIO-2024




Foto 1: Lamina y estructura nueva.



Foto 2: Acabados finales.



Foto 3: Lavamanos.



Foto 4: Sistema eléctrico casi terminado.



Foto 5: Falta puerta y ventana.






Foto 6: Cubierta terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Todos los documentos que se encuentran en este archivo son de uso interno.

Francisco Jonán Castro Ramírez
Técnico de Infraestructura

