



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala         | MUNICIPIO:                     | San Raymundo                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INED San Raymundo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5ta calle final 7-80 zona 2 San Raymundo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-0007-46     | FECHA:                         | 02 de septiembre de 2024.                |



Preparando el salón con el cernido en las paredes y la base para piso ceramico.



Salón de computacion donde se esta instalando cielo falso debido a que el techo esta muy bajo y hace mucho calor.



Salón donde se esta instalando cielo falso debido al calor.



Salón donde se está instalación piso ceramico.



Salones donde se esta reparando las ventanas para mayor ventilacion debido al excesivo calor del techo.



Salón donde se esta preparando base piso e instalacion de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*ma. Guadalupe del Bay*  
Firma y sello del Presidente de la OPEP



*Carlos L. Higuera*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

