



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED San Raymundo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta calle final 7-80 zona 2 San Raymundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0007-46	FECHA:	26 de septiembre de 2024



Interior del salón donde se realizó el trabajo de picado, relleno, cernido de paredes y reparación de base para piso e instalación de piso cerámico.



Salón donde se instaló cielo falso para disminuir el calor.



Salón donde se instaló cielo falso para disminuir el exceso de calor.



Salón donde colocó piso cerámico.




Salones donde se repararon e instalaron las ventanas para tener mayor ventilación.



Salón donde se colocó piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

