



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0032-45	FECHA:	08/06/2024



Foto 1: Finalización de proyecto estructura de lamina troquelada y calda de agua



Foto 2: Finalización de proyecto estructura de lamina troquelada y calda de agua, primer nivel y segundo nivel.




Foto 3: Finalización de proyecto, cambio de portón principal




Foto 4: Finalización de proyecto, protón de emergencia.




Foto 5: Finalización de proyecto, estructura de cielo falso, en dirección



Foto 6: Finalización de proyecto, estructura de cielo falso, en dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas. Se informa que no se obtuvo ninguna visita de algun ingeniero, durante el proceso de remozamiento

 Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---