



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Version

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP Escuela Oficial de Planación Amico y Escuela Oficial Rural Urbán Monte Sinai		
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LOTE 1 MANZANA "G" LOTIFICACIÓN MONTE SINAI		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-11-0043-42	FECHA	18/05/2024



Foto 1: Módulo No. 1: Remozamiento e impermeabilización del 2do. Nivel debido a filtraciones de agua en las aulas.



Foto 2: Módulo No. 1 debido al tema de seguridad y que el establecimiento carece de muro perimetral seguro es necesario la colocación de balcones en todas la ventanas de la escuela.



Foto 3: Módulo No. 1: Debido a la lluvia, la escuela necesita pintura de exterior e interior.



Foto 4: Módulo No. 1: El establecimiento necesita pintura en el interior de las aulas.



Foto 5: Módulo No. 1: El portón de ingreso a la escuela necesita mantenimiento.



Foto 6: Módulo No. 1: Se les dará mantenimiento a las bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público