



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Escuela Oficial de Pluvios Ancos a Escuela Oficial Rural Mda Monte Sinai		
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1 MANZANA "G" LOTIFICACIÓN MONTE SINAI		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0043-42	FECHA:	18/05/2024




Foto 1: Módulo No. 1: Remozamiento e impermeabilización del 2do. Nivel debido a filtraciones de agua en las aulas.



Foto 2: Módulo No. 1: Colocación de balcones en todas la ventanas de la escuela.



Foto 3: Módulo No. 1: Pintura de exterior e interior.



Foto 4: Módulo No. 1: Pintura en el interior de las aulas.



Foto 5: Módulo No. 1: Mantenimiento de portón.



Foto 6: Módulo No. 1: Mantenimiento de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público