

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                | MUNICIPIO:                     | SAN RAYMUNDO                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LAS PARCELAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRÉS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-0046-42                            | FECHA:                         | 21/11/2024                                   |



Foto 1: Aplicación de pintura en los exteriores del establecimiento.



Foto 2: Aplicación de pintura dentro de los salones de clase.



Foto 3: Reparación de losa del segundo nivel para evitar filtraciones de agua, aplicando encima una hilera de block y pintura sobre la losa.



Foto 4: Reparación de losa del segundo nivel para evitar filtraciones de agua aplicando encima una hilera de block y pintura sobre la losa.



Foto 5: Colocación de balcones en todas las ventanas del primer nivel para mayor seguridad debido a la falta de muro perimetral en el establecimiento.



Foto 6: Colocación de balcones en todas las ventanas del primer nivel para mayor seguridad debido a la falta de muro perimetral en el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                | MUNICIPIO:                     | SAN RAYMUNDO                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LAS PARCELAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRÉS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-0046-42                            | FECHA:                         | 21/11/2024                                   |



Foto 7: Aplicación de cernido y pintura en paredes de cocina. Sustitución de piso de torta de concreto por piso.



Foto 8: Aplicación de cernido en paredes en exteriores de cocina.




Foto 9: Proceso de sustitución completa de estufa rural.



Foto 10: Proceso de sustitución de estructura y cubierta con lámina troquelada.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

