



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cipres San Raymundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-1840-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Cernido de paredes de bodega de cocina



Foto 2: Cernido aula de computación



Foto 3: Cernido paredes de dirección




Foto 4: Aplicación de sabieta



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: mantenimiento de estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público