

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL	EORM ALDEA VUELTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL	ALDEA VUELTA GRANDE
ESTABLECIMIENTO:	01-11-1845-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: ampliación de cocina



Foto 2: sustitución de techo y levantamiento de solera.



Foto 3: Estufa rural.



Foto 4: sustitución de techo



Foto 5: colocación de pila de concreto



Foto 6: repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público