

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	ALDEA VUELTA GRANDE
ESTABLECIMIENTO:	01-11-1845-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: mesas azulejadas y colocación de puerta y cableado.



Foto 2: sustitución de ventanas de madera por metal.



Foto 3: cocina rural y piso cerámico



Foto 4: repello y cernido de paredes.



Foto 5: pintura y azulejado de exteriores



Foto 6: espacios de la cocina terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público