

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN RAYMUNDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a calle final 7-80 zona 2 San Raymundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-267945	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Cocina un 70% por terminada.



Foto 2: Cocina con una pila de 2 lavaderos y dos lavatrastos.



Foto 3: Cocina terminada.



Foto 4: Tinaco ya colocado en su correspondiente lugar.



Foto 5: Area con choza terminada.



Foto 6: Exterior de cocina terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

