

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN RAYMUNDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a calle final 7-80 zona 2 San Raymundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-267945	FECHA:	15/06/2024



Foto1: Salon donde estan comenzando a construir la cocina.



Foto 2: Se les esta colocando el azulejo para la isla de la cocina.



Foto 3: Islas casi por terminadas de la cocina.



Foto 4: La parte el exterior se van a repellar las ventanas.




Foto 5: Area donde se va construir una choza.



Foto 6: Se cambiaron las llaves de los chorros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X 
Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público